

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

18

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 27. Widok szczegółowy ubytków spoin pomiędzy elementami kamiennymi w sklepieniu.