

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO		4
Arkusz spostrzeżeń c.d.		
10.	Stan łożysk: brak <i>Stwierdzono: Konstrukcja mostu nie wymaga zastosowania łożysk.</i>	
11.	Stan dojazdów i dojść do mostu: zadowalający (ocena 4) <i>Stwierdzono: Pobocza nie są prawidłowo wyprofilowane, są one wyżej położone niż nawierzchnia jezdni. Pobocza nie są również utwardzone (np. za pomocą kruszywa). Niewłaściwie wyprofilowane i nieutwardzone pobocza powodują niszczenie nawierzchni ze względu na utrudnione odprowadzenie wody poza korpus drogi.</i>	
12.	Przestrzeń pod obiektem i otoczenie obiektu: zadowalający (ocena 4) <i>Stwierdzono: Zanieczyszczenia zalegające w dnia.</i>	
13.	Administrator i stan urządzeń obcych: brak <i>Stwierdzono:</i>	