

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

5



Rys. nr 1. Widok ogólny dojazdu do mostu od strony Kole. Widoczny brak opasek bezpieczeństwa lub chodników na moście.



Rys. nr 2. Widok ogólny dojazdu do mostu od strony Rzeczki. Widoczny brak opasek bezpieczeństwa lub chodników na moście. Widoczne również wielokierunkowe spękania w nawierzchni.