


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

12

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 15. Widok szczegółowy od strony górnej wody sklepienia i ściany czołowej nad prawym przyczółkiem. Widoczny brak wykończenia wykonanej naprawy konstrukcji mostu.



Rys. nr 16. Widok szczegółowy od strony górnej wody zakończenia kamiennej ściany czołowej nad prawym przyczółkiem. Widoczne niewypelnione spoiny pomiędzy elementami kamiennymi.