

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

21

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 33. Widok szczegółowy od strony dolnej wody oparcia sklepienia na lewym przyczółku. Widoczny brak spoin pomiędzy elementami kamiennymi.



Rys. nr 34. Widok szczegółowy od strony dolnej wody oparcia sklepienia na lewym przyczółku. Widoczny brak spoin pomiędzy elementami kamiennymi.