

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 23. Widok szczegółowy od strony dolnej wody konstrukcji sklepienia w jego kluczu.
Widoczna korozja spoin pomiędzy elementami kamiennymi.



Rys. nr 24. Widok szczegółowy od strony dolnej wody sklepienia nad lewym przyczółkiem.