


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

19

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 29. Widok szczegółowy od strony dolnej wody sklepienia i ściany czołowej nad lewym przyczółkiem. Widoczny brak spoin pomiędzy elementami kamiennym.



Rys. nr 30. Widok od strony dolnej wody skrajnej części sklepienia. Widoczne zawilgocenia i uszkodzenia spoin.