

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

7



Rys. nr 5. Widok ogólny balustrady (kamiennej ściany czołowej) usytuowanej od strony dolnej wody (widok w kierunku Rzeczki). Widoczna roślinność porastająca pobocze.



Rys. nr 6. Widok ogólny balustrady (kamiennej ściany czołowej) usytuowanej od strony dolnej wody (widok w kierunku Kole). Widoczna roślinność porastająca pobocze.