


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

10

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 11. Widok ogólny mostu od strony górnej wody – część nad lewym przyczółkiem.
Widoczna wykonana naprawa sklepienia i ściany czołowej za pomocą betonu.



Rys. nr 12. Widok szczegółowy od strony górnej wody sklepienia i ściany czołowej
usytuowanych nad lewym przyczółkiem.