


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO  
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

11



Rys. nr 13. Widok szczegółowy od strony górnej wody ściany czołowej i sklepienia w jego kluczu. Widoczna wykonana naprawa sklepienia i ściany czołowej za pomocą betonu. Widoczna również niedbale odbudowana górna część ściany czołowej.



Rys. nr 14. Widok szczegółowy od strony górnej wody ściany czołowej (widok w kierunku Koła).