



KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 1. Widok ogólny dojazdu do mostu od strony Kolc. Widoczny brak opasek bezpieczeństwa lub chodników na moście.



Rys. nr 2. Widok ogólny dojazdu do mostu od strony Rzeczki. Widoczny brak opasek bezpieczeństwa lub chodników na wiadukcie.