

KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

15

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 21. Widok szczegółowy od strony dolnej skrajnej części sklepienia nad lewym przyczółkiem. Widoczne duże ubytki spoin pomiędzy elementami kamiennymi.



Rys. nr 22. Widok szczegółowy środkowej części sklepienia nad lewym przyczółkiem. Widoczne bardzo duże ubytki spoin pomiędzy elementami kamiennymi.