

KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

7



Rys. nr 5. Widok ogólny nawierzchni na moście. Widoczne uszkodzenia nawierzchni wzdłuż styku roboczego.



Rys. nr 6. Widok ogólny mostu od strony górnej wody.