

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

15

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 21. Widok ogólny od strony dolnej wody sklepienia nad prawym przyczółkiem.



Rys. nr 22. Widok szczegółowy od strony dolnej wody skrajnej części sklepienia nad prawym przyczółkiem. Widoczny zakres naprawy sklepienia za pomocą betonu.