

KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

11

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 19. Widok szczegółowy od strony dolnej wody kamiennego sklepienia, kamiennej ściany czołowej i kamiennego muru oporowego nad lewym przyczółkiem. Widoczna roślinność porastająca pomiędzy elementami kamiennymi oraz. Widoczne również wzmocnienie ściany czołowej za pomocą stalowego elementu.



Rys. nr 20. Widok ogólny od strony dolnej wody z podu kamiennego sklepienia. Widoczne duże ubytki spoin pomiędzy elementami kamiennymi.