


KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

13



Rys. nr 17. Widok szczegółowy od strony dolnej wody kamiennego sklepienia i kamiennej ściany czołowej w kluczu sklepienia.



Rys. nr 18. Widok szczegółowy od strony dolnej wody kamiennego sklepienia i kamiennej ściany czołowej nad lewym przyczółkiem. Widoczna roślinność porastająca pomiędzy elementami kamiennymi. Widoczne również wzmocnienie ściany czołowej za pomocą stalowego elementu