

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

17

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 25. Widok szczegółowy ubytków spoin pomiędzy elementami kamiennymi w sklepieniu. Widoczne bardzo duże ubytki spoin.



Rys. nr 26. Widok szczegółowy ubytków spoin pomiędzy elementami kamiennymi w sklepieniu.