


KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

9



Rys. nr 9. Widok szczegółowy od strony górnej wody kamiennego sklepienia w węzłowie nad lewym przyczółkiem.



Rys. nr 10. Widok szczegółowy od strony górnej wody kamiennego sklepienia nad lewym przyczółkiem. Widoczne ubytki spoin pomiędzy elementami kamiennymi.