


KARTA PRZEGŁĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

10



Rys. nr 11. Widok ogólny od strony górnej wody spodu sklepienia i przestrzeni podmostowej.



Rys. nr 12. Widok ogólny od strony górnej wody kamiennego sklepienia nad prawym przyczółkiem. Widoczne duże ubytki spoin pomiędzy elementami kamiennymi.