


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

18



Rys. nr 27. Widok ogólny od strony dolnej wody kamiennego sklepienia i kamiennej ściany czołowej.



Rys. nr 28. Widok szczegółowy od strony dolnej wody sklepienia i ściany czołowej nad prawym przyczółkiem. Widoczna korozja i uszkodzenia spoin pomiędzy elementami kamiennym.