


KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO

13

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys. nr 17. Widok ogólny od strony górnej wody kamiennego sklepienia nad lewym przyczółkiem. Widoczne zawilgocenia skrajnych części sklepienia.



Rys. nr 18. Widok od strony górnej wody skrajnej części sklepienia w jego kluczu. Widoczne miejsce naprawy sklepienia za pomocą betonu.