

KARTA PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

6



Rys. nr 3. Widok ogólny balustrady (kamiennej ściany czołowej) usytuowanej od strony górnej wody (widok w kierunku Rzeczki). Widoczna roślinność porastająca pobocze.



Rys. nr 4. Widok ogólny balustrady (kamiennej ściany czołowej) usytuowanej od strony górnej wody (widok w kierunku Kole). Widoczna roślinność porastająca pobocze.